

Città Metropolitana di Torino
Approfondimento per alcune categorie di sistemi di beni culturali

Fabbrica stabilimento G. Fornara & C.

Industriale

Circoscrizione 8 Nizza Millefonti

1. Codifica Complesso

Scheda: 69
 ID Edificio: IN-50
 Collegamento a scheda:

2. Ubicazione

Indirizzo: Foglio PRGC: 16B
 Via Sommariva, 14/A Foglio: 120
 Particella: 651
 Dentro la prima cinta daziaria (1853-1912)
 Dentro la seconda cinta daziaria (1912-1930)

3. Periodizzazione

Fondazione impianto attuale: Indicazioni specifiche:
 Ancien Régime Costruita nei primi decenni dell'Ottocento
 Preunitario
 Postunitario
 Primo Novecento
 Secondo Novecento
 Data impianto attuale: 1837 Data primo impianto: 1837

4. Denominazione

Attuale: supermercato Carrefour, MaxFactory
 multi fashion store e filiale Intesa San
 Paolo Storica: industria chimica Rossi
 poi fabbrica stabilimenti G. Fornara & C.

5. Cronologia delle proprietà

Demanio civile Comune
 Demanio militare Ente ecclesiastico
 Regione 1 Privato
 Provincia Altri enti
 Usufrutto: Note:

6. Cronologia delle destinazioni d'uso

Residenziale Uffici e servizi privati
 Rurale Inutilizzato
 Culto Accessibilità al pubblico
 1 Commerciale Indicazioni specifiche:
 2 Industriale/Artigianale Il complesso ospita attualmente un supermercato, un
 Pertinenza rurale multi fashion store e una filiale di banca.
 Uffici e servizi pubblici

7. Riconoscibilità logiche insediative

Riconoscibilità del nucleo originario Indicazioni specifiche:
 Presenza di superfetazioni/ demolizioni/lacune
 rispetto al nucleo originario Il complesso conserva una manica originaria su via
 Genova, in parte riconoscibile.

8. Elementi di connessione con il territorio circostante

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Relazioni con il sistema viario
<input type="checkbox"/> Relazioni con il sistema ferroviario
<input type="checkbox"/> Relazioni con il sistema idrico
<input type="checkbox"/> Fronti in relazione con il contesto urbano | Indicazioni specifiche:
Il complesso presenta un fronte in relazione con il sistema viario, con ingresso pedonale su via Genova, mentre su via Sommariva è presente l'ingresso al parcheggio del supermercato. |
|---|---|

9. Vincoli e prescrizioni

- | | |
|--|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> P.R.G.
Pertinenza storica | <input type="checkbox"/> P.P.R. |
| <input type="checkbox"/> Soprintendenza | <input type="checkbox"/> Altre tutele |

10. Norme urbanistico edilizie di attuazione

TITOLO III - Aree per servizi e viabilità, Art. 20 - Aree da trasformare per servizi
 TITOLO IV - Ambiente e paesaggio urbano, Art. 26 - Edifici di particolare interesse storico ed edifici caratterizzanti il tessuto storico esterni alla zona urbana centrale storica, Comma 1

- Inclusione nelle aree ZUT/ATS


11. Descrizione e considerazioni (cronologie, comparazioni, riferimenti)

1837: costruzione a opera del farmacista Bernardo Alessio Rossi come industria chimica.
 1856: il fabbricato passa alla società anonima di assicurazione contro la mortalità del bestiame, conosciuta come "Ecarrissage".
 1862: l'edificio passa alla società Vittorio Corso & C., che lo utilizza per la produzione di acidi e confini artificiali.
 1868: acquisto da parte di Giovan Battista Fornara, che vi installa l'azienda Stabilimenti G. Fornara e C.
 1° Dicembre 1943: bombardamento durante la II Guerra Mondiale.
 1984: dismissione del complesso.
 Area attualmente destinata a supermercato, multi fashion store e filiale di banca.

12. Note

Denominata "GENOVA" in sistema GIS

13a. Documentazione cartografica storica




Comune di Torino, primo censimento degli opifici e imprese industriali, Piano Topografico del Territorio ripartito in Frazioni e Sezioni di Censimento, 10 giugno 1911, ASCT, Tipi e disegni, 64.8.17[1].




Ufficio Municipale dei Lavori Pubblici, Pianta di Torino con l'indicazione dei due Piani Regolatori e di Ampliamento delle zone piana e collinare adottati dal Consiglio Comunale nel 1913, con le varianti approvate sino a Maggio 1915, 1916, ASCT, Tipi e disegni, 64.6.8.

13b. Documentazione cartografica attuale



Estratto azzonamento P.R.G.C. tav.1 foglio 16B



Ortofoto della Città di Torino, 2018

14a. Documentazione fotografica storica



Immagine dello stabilimento bombardato nell'incursione aerea del 29 marzo 1944. UPA 4445_9E06_15. © Archivio Storico della Città di Torino/Archivio Storico Vigili del Fuoco (fonte: www.museotorino.it)

14b. Documentazione fotografica attuale




Prospetto su via Genova
(fonte: foto Roberta Oddi 28/07/2020)




Prospetto su via Genova
(fonte: foto Roberta Oddi 28/07/2020)

15. Documentazione archivistica



Bombardamenti aerei. Censimento edifici danneggiati o distrutti. ASCT Fondo danni di guerra inv. 2294 cart. 46 fasc. 10. © Archivio Storico della Città di Torino



Danni arrecati agli stabili 1:5000, 1942-1945. Zona 11: Molinette, Millefonti, Nuova Barriera di Nizza. ASCT, Tipi e disegni, cart. 68, fasc. 2 disegno 11 - quadrante 2. © Archivio Storico della Città di Torino

16. Documentazione bibliografica

Le industrie torinesi danneggiate da eventi bellici, pp. 25-34.

17. Sitografia

<http://www.museotorino.it/view/s/6debd3ac5dda4b748384146a51d9fe5a?highlight=INDUSTRIA>

18. Soggetti interessati

Compilatore scheda: Roberta Francesca ODDI
Data compilazione: Maggio 2020