Città Metropolitana di Torino

Approfondimento per alcune categorie di sistemi di beni culturali

Laboratorio Marionette

	:ria	


Circoscrizione 6	Regio Parco	
1. Codifica Complesso		
	21	
ID Edificio:	IN-74	
Collegamento a scheda:		
2. Ubicazione		
Indirizzo:		Foglio PRGC: 5B
Via S. Benigno, 1		Foglio: 041
Via S. Gaetano da Thiene		Particella: 198
		Dentro la prima cinta daziaria (1853-1912)
		✓ Dentro la seconda cinta daziaria (1912-1930)
3. Periodizzazione		
Fondazione impianto attua	le:	Indicazioni specifiche:
Ancien Régime		Costruita nel primo quarto del Novecento
Preunitario		
Postunitario		
Primo Novecento		
Secondo Novecento		
Data impianto attuale:	1900-1925	Data primo impianto: 1900-1925
4. Denominazione		
Attuale: centro d Colombo	i ascolto parrocchiale "Luigi o"	Storica: laboratorio Marionette
5. Cronologia delle propri	età	
Demanio civile		Comune
Demanio militare		1 Ente ecclesiastico
Regione		2 Privato
Provincia		Altri enti
Usufrutto:		Note:
		Locali attualmente in uso da parte della parrocchia San
		Gaetano, come centro di ascolto sociale "Luigi Colombo"
6. Cronologia delle destin	azioni d'uso	
Residenziale		Uffici e servizi privati
Rurale		Inutilizzato
Culto		✓ Accessibilità al pubblico
Commerciale		Indicazioni specifiche:
2 Industriale/Artigianale		Locali attualmente destinati a centro di ascolto sociale
Pertinenza rurale		"Luigi Colombo" nell'ambito della parrocchia di San
1 Uffici e servizi pubblici		Gaetano.
7. Riconoscibilità logiche	insediative	
Riconoscibilità del nucleo originario		Indicazioni specifiche:
Presenza di superfetazioni/ demolizioni/lacune		L'edificio conserva la configurazione architettonica
rispetto al nucleo originario		originaria.

8. Elementi di connessione con il territorio circostante				
Relazioni con il sistema viario	Indicazioni specifiche:			
Relazioni con il sistema ferroviario	L'edificio conserva un fronte di rappresentanza			
Relazioni con il sistema idrico	prospiciente la piazza antistante, in relazione con il			
Fronti in relazione con il contesto urbano	contesto urbano.			
9. Vincoli e prescrizioni				
P.R.G.	P.P.R.			
Soprintendenza	☐ Altre tutele			
10. Norme urbanistico edilizie di attuazione				
TITOLO II - Zone ed aree normative: classificazione, regole e parametri di trasformazione, Art. 8 - Aree normative:				
classificazione e destinazioni d'uso, Commi 34,35,36,36bis,37				
☐ Inclusione nelle aree ZUT/ATS				
11. Descrizione e considerazioni (cronologie, comparazioni, riferimenti)				
Costruzione nel primo quarto del Novecento.				
Attualmente l'edificio è destinato a centro di ascolto parrocchiale "Luigi Colombo", nell'ambito della parrocchia di San				
Gaetano da Thiene.				
12. Note				

13a. Documentazione cartografica storica




Comune di Torino, primo censimento degli opifici e imprese industriali, Piano Topografico del Territorio ripartito in Frazioni e Sezioni di Censimento, 10 giugno 1911, ASCT, Tipi e disegni, 64.8.17.



Torino e dintorni, mappa IGM del 1909 con tracciato della cinta daziaria definitiva, ASCT, Tipi e disegni, 20.1.30

13b. Documentazione cartografica attuale



Estratto azzonamento P.R.G.C. tav.1 foglio 5B



Ortofoto della Città di Torino, 2018

14a. Documentazione fotografica storica



Immagine d'epoca (fonte: www.museotorino.it)

14b. Documentazione fotografica attuale



Prospetto su via San Benigno (fonte: foto Roberta Oddi 21/07/2020)



Veduta della piazza antistante all'edificio (fonte: foto Roberta Oddi 21/07/2020)

15. Documentazione archivistica

16. Documentazione bibliografica

Beni culturali ambientali del Comune di Torino , p. 569.

17. Sitografia

http://www.museotorino.it/view/s/1e0331f09b9e4c6dbc91ca9df83288b8

18. Soggetti interessati

Compilatore scheda: Roberta Francesca ODDI

Data compilazione: Settembre 2020