Città Metropolitana di Torino

Approfondimento per alcune categorie di sistemi di beni culturali

Stabilimento Lancia


Industriale

Circoscrizione 3 Borgo San Paolo


1. Codifica Complesso				
Scheda:	57			
ID Edificio:	IN-124			
Collegamento a scheda:				
2. Ubicazione		E II DDCC	0.0	
Indirizzo:		Foglio PRGC:	8B	
Corso Peschiera, 193		Foglio:	080	
Corso Racconigi		Particella:	1848-1849-1852	
Via Cumiana, 16/A			nta daziaria (1853-1912)	
		✓ Dentro la seconda	cinta daziaria (1912-1930)	
3. Periodizzazione				
Fondazione impianto attu	ale:	Indicazioni specifiche:		
Ancien Régime		Costruita nei primi ann	i del Novecento	
Preunitario				
Postunitario				
Primo Novecento				
Secondo Novecento				
Data impianto attuale:	1958	Data primo impianto:	1911	
4. Denominazione				
Attuale: Circosc	crizione n. 3	Storica: stabilimen	to Lancia	
5. Cronologia delle propi	rietà			
Demanio civile		1 Comune		
Demanio militare		Ente ecclesiastico		
Regione		2 Privato		
Provincia		1 Altri enti		
Usufrutto:		Note:		
		Circoscrizione n.3 - Ana	_	
		Polizia di Stato commis	ssariato San Paolo	
6. Cronologia delle desti	nazioni d'uso			
Residenziale		Uffici e servizi priv	vati	
Rurale		Inutilizzato		
Culto		✓ Accessibilità al pu	ubblico	
Commerciale		Indicazioni specifiche:		
2 Industriale/Artigiana	le	Attualmente sono qui u	ıbicati gli uffici della	
Pertinenza rurale		Circoscrizione n. 3 e de	ella Polizia di Stato Commissariato	
1 Uffici e servizi pubbl	ici	San Paolo		
7. Riconoscibilità logiche insediative				
✓ Riconoscibilità del nu		Indicazioni specifiche:		
Presenza di superfeta	azioni/ demolizioni/lacune	il complesso conserva l	a configurazione architettonica	
rispetto al nucleo ori	ginario	originaria		

8. I	Elementi di connessione con il territorio circostante			
✓	Relazioni con il sistema viario	Indicazioni specifiche:		
	Relazioni con il sistema ferroviario	il complesso presenta un fronte di rappresentanza		
	Relazioni con il sistema idrico	configurato a emiciclo prospiciente il contesto urbano ed		
√	Fronti in relazione con il contesto urbano	è in relazione con il sistema viario circostante		
9. \	Vincoli e prescrizioni			
V	P.R.G.	P.P.R.		
	4 - Edifici di valore documentario			
✓	Soprintendenza	☐ Altre tutele		
	Beni Culturali Art. 10 D.Lgs. 42/2004 (ex Vincoli 1089/39)			
	D.D.R. n. 835 del 19/12/2012			
10.	Norme urbanistico edilizie di attuazione			
TIT	OLO III - Aree per servizi e viabilità, Art. 19 - Aree per s	ervizi: generalità		
	OLO IV - Ambiente e paesaggio urbano, Art. 26 - Edifici o suto storico esterni alla zona urbana centrale storica, Co	di particolare interesse storico ed edifici caratterizzanti il omma 6 - 4) Edifici di valore documentario		
	Inclusione nelle aree ZUT/ATS			
11.	Descrizione e considerazioni (cronologie, comparazio	oni, riferimenti)		
191	1: acquisto dello stabile della ditta Roy Scaiola, in via C	umiana 17. Durante il 1911 progressiva acquisizione dei		
terreni tra via Cumiana, corso Racconigi, corso Peschiera e via Envie.				
	8: inizio delle opere di edificazione.			
1919-1922: costruzione della facciata liberty dello stabilimento di corso Peschiera angolo corso Racconigi su progetto di				
	hele Frapolli.			
_	Novembre 1942: bombardamento durante la II Guerra M	ondiale.		
	8: costruzione di un capannone sul sito.			
	oo la loro dismissione, gli spazi degli stabilimenti Lancia	-		
		grafe e degli uffici della Polizia di Stato - Commissariato San		
Pac	olo			
12.	Note			

13a. Documentazione cartografica storica



Ufficio Municipale dei Lavori Pubblici, Pianta di Torino con l'indicazione dei due Piani Regolatori e di Ampliamento delle zone piana e collinare adottati dal Consiglio Comunale nel 1913, con le varianti approvate sino a Maggio 1915, 1916, ASCT, Tipi e disegni, 64.6.8.



Servizio Tecnico Municipale dei Lavori Pubblici, pianta di Torino con indicazione dei due Piani Regolatori e di Ampliamento rispettivamente delle zone piana e collinare, aggiornati con le varianti deliberate sino a Giugno 1935, ASCT, Tipi e disegni, 64.7.8/6.

13b. Documentazione cartografica attuale



Estratto azzonamento P.R.G.C. tav.1 foglio 8B



Ortofoto della Città di Torino, 2018

14a. Documentazione fotografica storica



Immagine dei primi anni Ottanta del Novecento (fonte: www.immaginidelcambiamento.it)

14b. Documentazione fotografica attuale




Veduta da corso Racconigi angolo corso Peschiera (fonte: foto Roberta Oddi 30/09/2020)



Veduta su corso Peschiera (fonte: foto Roberta Oddi 30/09/2020)

15. Documentazione archivistica



Danni arrecati agli stabili 1:5000, 1942-1945. Zona 5: Borgo San Paolo, Borgate Cenisia e Monginevro, Carceri Giudiziarie, Polo Nord. ASCT, Tipi e disegni, cart. 68, fasc. 2 disegno 5 - quadrante 5. © Archivio Storico della Città di Torino

16. Documentazione bibliografica

Beni culturali ambientali nel Comune di Torino, p. 376; Borghi e borgate di Torino, p. 367.

17. Sitografia

http://www.museotorino.it/view/s/5295fe9a5a32432a946613305975e2ee

18. Soggetti interessati

Compilatore scheda: Roberta Francesca ODDI

Data compilazione: Ottobre 2020