

Città Metropolitana di Torino
Approfondimento per alcune categorie di sistemi di beni culturali

ex Laboratorio Chinino di Stato

Industriale

Circoscrizione 8 Mercati generali

1. Codifica Complesso

Scheda: 75
 ID Edificio: IN-147
 Collegamento a scheda:

2. Ubicazione

Indirizzo: Via Giordano Bruno, 142
 Foglio PRGC: 12B
 Foglio: 1422
 Particella: 192
 Dentro la prima cinta daziaria (1853-1912)
 Dentro la seconda cinta daziaria (1912-1930)

3. Periodizzazione

Fondazione impianto attuale:
 Ancien Régime
 Preunitario
 Postunitario
 Primo Novecento
 Secondo Novecento
 Indicazioni specifiche:
 Costruzione nei primi decenni del Novecento
 Data impianto attuale: 1922
 Data primo impianto: 1922

4. Denominazione

Attuale: Corpo di Polizia Municipale di Torino
 Sez IX - Circoscrizione 9
 Storica: Laboratorio Chinino di Stato

5. Cronologia delle proprietà

Demanio civile Comune
 Demanio militare Ente ecclesiastico
 Regione 2 Privato
 Provincia 1 Altri enti
 Usufrutto: Note:
 Corpo di Polizia Municipale

6. Cronologia delle destinazioni d'uso

Residenziale Uffici e servizi privati
 Rurale Inutilizzato
 Culto Accessibilità al pubblico
 Commerciale Indicazioni specifiche:
 2 Industriale/Artigianale Corpo di Polizia Municipale di Torino
 Pertinenza rurale Sez IX - Circoscrizione 9
 1 Uffici e servizi pubblici

7. Riconoscibilità logiche insediative

Riconoscibilità del nucleo originario
 Presenza di superfetazioni/ demolizioni/lacune rispetto al nucleo originario
 Indicazioni specifiche:
 il complesso conserva la configurazione architettonica originaria

8. Elementi di connessione con il territorio circostante

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Relazioni con il sistema viario
<input checked="" type="checkbox"/> Relazioni con il sistema ferroviario
<input type="checkbox"/> Relazioni con il sistema idrico
<input checked="" type="checkbox"/> Fronti in relazione con il contesto urbano | Indicazioni specifiche:
l'edificio presenta un fronte di rappresentanza in relazione con il sistema viario e con il contesto urbano ed è ubicato in prossimità della linea ferroviaria Torino - Genova |
|---|---|

9. Vincoli e prescrizioni

- | | |
|--|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> P.R.G.
Pertinenza storica | <input type="checkbox"/> P.P.R. |
| <input type="checkbox"/> Soprintendenza | <input type="checkbox"/> Altre tutele |

10. Norme urbanistico edilizie di attuazione

TITOLO II - Zone ed aree normative: classificazione, regole e parametri di trasformazione, Art. 15 - Zone Urbane di Trasformazione

TITOLO IV - Ambiente e paesaggio urbano, Art. 26 - Edifici di particolare interesse storico ed edifici caratterizzanti il tessuto storico esterni alla zona urbana centrale storica, Comma 1

- Inclusione nelle aree ZUT/ATS

11. Descrizione e considerazioni (cronologie, comparazioni, riferimenti)

1922: costruzione del complesso.

1940 - 1945: variazione con decentramento per motivi bellici della produzione a Volterra.

12 giugno 1940 - 8 novembre 1943 - 29 marzo 1944: bombardamenti durante la II Guerra Mondiale.

Luglio 1945: parziale ripristino del complesso.

1956: dismissione del fabbricato.

Attualmente è sede della ASL 1 Torino - Dipartimento di salute mentale, ambulatorio, centro diurno di riabilitazione psichiatrica

12. Note

13a. Documentazione cartografica storica




Comune di Torino, Piano Topografico del Territorio ripartito in Frazioni e Sezioni di Censimento, 1911, ASCT, Tipi e disegni, 64.8.17.




Servizio Tecnico Municipale dei Lavori Pubblici, pianta di Torino con indicazione dei due Piani Regolatori e di Ampliamento rispettivamente delle zone piana e collinare, aggiornati con le varianti deliberate sino a Giugno 1935, ASCT, Tipi e disegni, 64.7.8.1-8.

13b. Documentazione cartografica attuale



Estratto azzonamento P.R.G.C. tav.1 foglio 12B



Ortofoto della Città di Torino, 2018

14a. Documentazione fotografica storica

14b. Documentazione fotografica attuale




Prospetto principale su via Giordano Bruno
(fonte: foto Roberta Oddi 28/07/2020)




Dettaglio del cartiglio su prospetto via Giordano Bruno
(fonte: foto Roberta Oddi 28/07/2020)

15. Documentazione archivistica



Bombardamenti aerei. Censimento edifici danneggiati o distrutti. ASCT Fondo danni di guerra inv. 2205 cart. 44 fasc. 24. © Archivio Storico della Città di Torino



Danni arrecati agli stabili 1:5000, 1942-1945. Zona 10: Santa Rita da Cascia, Stadio Comunale, Ospizio di Carità nuovi mercati. ASCT, Tipi e disegni, cart. 68, fasc. 2 disegno 10 - quadrante 2. © Archivio Storico della Città di Torino

16. Documentazione bibliografica

Beni culturali ambientali del Comune di Torino, p. 467, *Borghi e borgate di Torino*, p. 131, *Le industrie torinesi danneggiate da eventi bellici*, pp. 25-34.

17. Sitografia

<http://www.museotorino.it/view/s/c4e3c5c592ce4d80bf5a42ed60660020>

18. Soggetti interessati

Compilatore scheda: Roberta Francesca ODDI
Data compilazione: Agosto 2020